



①和室施工前

畳が傷んでいる

踏むとブヨブヨしている



改修理由を記載



①和室施工前

壁が傷んでいる



②和室施工前

畳が傷んでいる

踏むとブヨブヨしている



②和室施工前

壁が傷んでいる



③和室施工前

畳が傷んでいる

踏むとブヨブヨしている



④浴室窓施工前

ガタ付き、隙間あり



④浴室窓施工前

ガタ付き、隙間あり



⑤浴室施工前

浴室内に洗濯機がある



⑥脱衣室施工前


現在脱衣室なし



⑥脱衣室施工前

現在脱衣室なし

天井照明なし



⑦脱衣室施工前

脱衣室なし



⑦脱衣室施工前

脱衣室なし



⑧コンセントなし



⑨洗面所施工前

水しかない



⑨洗面所施工前

水しかない



⑩トイレ施工前



⑪天井施工前

天井が無い



⑫天井施工前

天井が無い



⑫カラン取替前

壊れている



⑬電気増設前

現在2回路しかなく、通常
の生活において使用する
電力を利用できないため



⑭流し台取替前

傷みが激しい



⑮給湯器取替前

壊れている



⑯台所壁施工前

コンセント増設



⑰洋室壁施工前

コンセント増設
